

CE 51 EPOXYCLEAN

Špeciálny čistič na odstránenie škvŕn, zvyškov a znečistenia od epoxidových škárovacích hmôt zo všetkých typov keramických obkladov a prírodných kameňov.

VLASTNOSTI

- ▶ vysoko účinný koncentrát
- ▶ odstraňuje vytvrdnuté vrstvy a hĺbkovo čistí hrubú nečistotu
- ▶ na čistenie širokej škály rôznych typov znečistení
- ▶ dá sa použiť i na jemné povrchy ako jemná keramika, sklo a všetky typy prírodných kameňov, vrátane leštených

OBLASTI POUŽITIA

Ceresit CE 51 sa dá použiť ako neriedený prostriedok na účinné odstránenie škvŕn a zvyškov, po použití epoxidových hmôt Ceresit CE 79 / Ceresit CE 89, a taktiež na odstránenie škvŕn na leštenom porceláne. Zároveň sa dá použiť na čistenie aplikáčného náradia a nástrojov pri spracovaní epoxidov. Prostriedok Ceresit CE 51 zriedený (30% vody) je účinný na efektívne odstránenie vosku, mastných zvyškov a usadených organických nečistôt nahromadených v priebehu času zo všetkých kritických povrchov. Odstraňuje nečistoty, ktoré zostali v póroch materiálu. Na pravidelné čistenie všetkých typov povrchov charakterizovaných intenzívnymi nečistotami, ktoré sa nedajú odstrániť pomocou bežne predávaných čističov, použite Ceresit CE 51 zriedený 30% vodou.

PRÍPRAVA PODKLADU

Škály by mali byť dostatočne vytvrdnuté (min. 24 hodín pri teplote 20–25 °C). Hrubé vrstvy, veľké zaschnuté živичné kvapky alebo prebytočný materiál musí byť odstránený najskôr mechanicky (materiál po zahriatí odstránite jednoduchšie).

SPRACOVANIE

V závislosti od typu znečistenia a druhu podkladu aplikujte prostriedok Ceresit CE 51 zriedený alebo neriedený priamo na povrch. Nechajte čistiaci prostriedok pôsobiť asi 10–15 minút. Následne po aplikácii zotrite povrch bielou plstenou handrou, alebo na väčšie plochy použite čistiaci stroj s bielym plsteným kotúčom. Čistiaci roztok potom odstráňte pomocou hubky, gumovej stierky alebo vysajte vysávačom na mokré vysávanie. Nakoniec plochu dobre opláchnite čistou vodou a osušte čistou handrou alebo tkaninou. Nečakajte, až sa oplachovacia voda odparí, mohla by spôsobiť škvŕny na povrchu. Pred použitím chráňte dvere, okná, gumové tesnenia, nábytok atď., ktoré môžu byť poškodené priamym kontaktom s čistiacim prostriedkom.



Zároveň odporúčame spoločne používať overené skladby produktov značky Ceresit-systémové riešenia Ceresit, ktoré sú navrhované pre ich spoločnú aplikáciu a je garantovaná kompatibilita pri ich následnom použití. V prípade použitia výrobku iného výrobcu ako Henkel nie je možné garantovať vhodnosť použitia alebo dosiahnutie zamýšľaného výsledku. Vzájomné použitie si overte vykonaním vlastnej skúšky, alebo vopred konzultujte s výrobcom. Vzájomné použitie produktov rôznych výrobcov nie je možné otestovať a z dôvodu rozdielného chemického zloženia nemožno ani vylúčiť ich vzájomnú neželanú interakciu.

NEPREHLIADNITE

Často meňte oplachovaciu vodu a pri manipulácii noste ochranný odev. Nepoužívajte produkt na aplikácie, ktoré nie sú uvedené v technickom liste. Chráňte si pokožku a oči. Pri manipulácii s prípravkom používajte ochranné prostriedky (rukavice, gumové topánky a okuliare). Na pracovisku zabezpečte zodpovedajúce vetranie. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou minimálne 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1–2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Bližšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

SKLADOVANIE

Do 24 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v suchom prostredí, pri teplote viac ako +10 °C, v originálnych a nepoškodených obaloch. **Chráňte pred mrazom!**

BALENIE

Plastová fľaša 1 l

OBALY A LIKVIDÁCIA ODPADU

Na recykláciu odovzdávajte len úplne vyprázdnené obaly. Zvyšky produktu odovzdajte v mieste zberu špeciálneho/nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 161001.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výdatnosť:	cca 10–15 m ² / l
Odporúčaná doba pôsobenia:	cca 10–15 min.
Teplota pri spracovaní:	od + 5 °C do + 35 °C
PH:	10,6–11,4
Reakcia na oheň:	nehorľavý
Farba:	bezfarebný

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo použitých materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.



Distributér:
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111
www.ceresit.sk, e-mail: ceresit@sk.henkel.com

Kvalita pre Profesionálov